

**ESCOLA DR. VALÉRIO CALDAS DE MAGALHÃES**

**MAPA COMPARATIVO DE PREÇO**

**Modalidade:** CONVITE

**Nº:** 01/2023

**Data e hora de abertura:** 25/05/2023 às 08h00minh

**Objeto: Serviço** de manutenção e pequenos reparos em 02 bebedouros industriais com troca de três torneiras inox, 01 ventilador do motor, reposição de gás e limpeza geral. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos nas grades das janelas da escola, com substituição de 10 barras de ferro de 3/8 com 3m de comprimento, solda e pintura, utilizando-se de cimento para reajusta-las a parede. **Serviço** de manutenção no piso de uma sala, com instalação de 37,5m de lajotas. **Serviço** de manutenção no forro de uma sala, com substituição de 37,5m<sup>2</sup> de forro em PVC. **Serviço** de manutenção em 15 condicionadores de ar, (08 de 24 mil BTUs, 03 de 30 mil BTUs, 03 de 18 mil BTUs, 01 de 12 mil BTU), com limpeza e reposição de gás e inserção de 06 drenos para eliminar a água gerada por 06 aparelhos, utilizando-se de 06 canos de PVC de 25mm, além de instalação de 01 ar condicionado de 24 mil BTUs, usando para isso 100m de fio de 4mm. **Serviço** de manutenção elétrica na escola, com substituição de 32 bocais ressecados por bocais de louça e instalação de 15 tomadas e 15 lâmpadas de emergência, utilizando-se de 200 metros de fio de 2,5mm. **Serviço** de limpeza do forro da escola medindo aproximadamente 856m<sup>2</sup>, com dedetização e retirada de entulho. **Serviço** de Manutenção no Refeitório, com instalação de 10m x 3m de lona em vinil emborrachado, parafusado ao longo da cobertura, em uma peça de madeira de lei 4cm x 3cm x 10m, para evitar a ação do sol e da chuva e ter a possibilidade de usar o projetor no local. **Serviço** de Manutenção e Pequenos reparos na cobertura da escola com troca de 10 telhas de fibrocimento, medindo 2,44 x 1,10m, 8mm, para sanar as infiltrações da água da chuva. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos no sistema de Sirene da escola, com substituição de 2 sirenes danificadas e expansão do sistema de sirene acrescentando mais uma, com utilização de 260 metro de fio de 2,5mm.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CONCORRENTE		
				VICTOR A. LIMA COSTA	UDSON OLIVEIRA DA SILVA	M. W. G. MARTINS - ME
				V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
01	Serviço de manutenção e pequenos reparos em 02 bebedouros industriais com troca de três torneiras inox, 01 ventilador do motor, reposição de gás e limpeza geral	SERV.	01	800,00	1.500,00	1.480,00
02	Serviço de manutenção e pequenos reparos nas grades das janelas da escola, com substituição de 10 barras de ferro de 3/8 com 3m de comprimento, solda e pintura, utilizando-se de cimento para reajusta-las a parede.	SERV.	01	2.000,00	2.400,00	2.320,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS DE MENOR PREÇO</b>						
De acordo com a competência que nos foi conferida através da Resolução nº 01, de 02/05/2023. Publicado no D.O.E. nº 13.528, de 08/05/2023 classificamos <i>pele critério de menor preço por lote</i> a empresa <b>VICTOR A. LIMA COSTA</b> , no lote, com o valor de R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).						
<b>PRAZO DE ENTREGA:</b>				<b>15 (CINCO) DIAS</b>		
<b>VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA:</b>				<b>60 (SESENTA) DIAS</b>		
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>				<b>A VISTA</b>		

**ESCOLA DR. VALÉRIO CALDAS DE MAGALHÃES**

**MAPA COMPARATIVO DE PREÇO**

**Modalidade:** CONVITE

**Nº:** 01/2023

**Data e hora de abertura:** 25/05/2023 às 08h00minh

**Objeto: Serviço** de manutenção e pequenos reparos em 02 bebedouros industriais com troca de três torneiras inox, 01 ventilador do motor, reposição de gás e limpeza geral. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos nas grades das janelas da escola, com substituição de 10 barras de ferro de 3/8 com 3m de comprimento, solda e pintura, utilizando-se de cimento para reajusta-las a parede. **Serviço** de manutenção no piso de uma sala, com instalação de 37,5m de lajotas. **Serviço** de manutenção no forro de uma sala, com substituição de 37,5m<sup>2</sup> de forro em PVC. **Serviço** de manutenção em 15 condicionadores de ar, (08 de 24 mil BTUs, 03 de 30 mil BTUs, 03 de 18 mil BTUs, 01 de 12 mil BTU), com limpeza e reposição de gás e inserção de 06 drenos para eliminar a água gerada por 06 aparelhos, utilizando-se de 06 canos de PVC de 25mm, além de instalação de 01 ar condicionado de 24 mil BTUs, usando para isso 100m de fio de 4mm. **Serviço** de manutenção elétrica na escola, com substituição de 32 bocais ressecados por bocais de louça e instalação de 15 tomadas e 15 lâmpadas de emergência, utilizando-se de 200 metros de fio de 2,5mm. **Serviço** de limpeza do forro da escola medindo aproximadamente 856m<sup>2</sup>, com dedetização e retirada de entulho. **Serviço** de Manutenção no Refeitório, com instalação de 10m x 3m de lona em vinil emborrachado, parafusado ao longo da cobertura, em uma peça de madeira de lei 4cm x 3cm x 10m, para evitar a ação do sol e da chuva e ter a possibilidade de usar o projetor no local. **Serviço** de Manutenção e Pequenos reparos na cobertura da escola com troca de 10 telhas de fibrocimento, medindo 2,44 x 1,10m, 8mm, para sanar as infiltrações da água da chuva. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos no sistema de Sirene da escola, com substituição de 2 sirenes danificadas e expansão do sistema de sirene acrescentando mais uma, com utilização de 260 metro de fio de 2,5mm.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CONCORRENTE		
				VICTOR A. LIMA COSTA	UDSON OLIVEIRA DA SILVA	M. W. G. MARTINS - ME
				V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
03	Serviço de manutenção no piso de uma sala, com instalação de 37,5m de lajotas.	SERV.	01	2.300,00	4.000,00	3.800,00
04	Serviço de manutenção no forro de uma sala, com substituição de 37,5m <sup>2</sup> de forro em PVC.	SERV.	01	1.600,00	2.200,10	2.400,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.900,00</b>	<b>6.200,10</b>	<b>6.200,00</b>
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS DE MENOR PREÇO</b>						

De acordo com a competência que nos foi conferida através da Resolução nº 01, de 02/05/2023. Publicado no D.O.E. nº 13.528, de 08/05/2023 classificamos *pele critério de menor preço por lote* a empresa **VICTOR A. LIMA COSTA**, no lote, com o valor de R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).

<b>PRAZO DE ENTREGA:</b>	<b>15 (CINCO) DIAS</b>
<b>VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA:</b>	<b>60 (SESSENTA) DIAS</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	<b>A VISTA</b>

**ESCOLA DR. VALÉRIO CALDAS DE MAGALHÃES**

**MAPA COMPARATIVO DE PREÇO**

**Modalidade:** CONVITE

**Nº:** 01/2023

**Data e hora de abertura:** 25/05/2023 às 08h00minh

**Objeto: Serviço** de manutenção e pequenos reparos em 02 bebedouros industriais com troca de três torneiras inox, 01 ventilador do motor, reposição de gás e limpeza geral. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos nas grades das janelas da escola, com substituição de 10 barras de ferro de 3/8 com 3m de comprimento, solda e pintura, utilizando-se de cimento para reajusta-las a parede. **Serviço** de manutenção no piso de uma sala, com instalação de 37,5m de lajotas. **Serviço** de manutenção no forro de uma sala, com substituição de 37,5m<sup>2</sup> de forro em PVC. **Serviço** de manutenção em 15 condicionadores de ar, (08 de 24 mil BTUs, 03 de 30 mil BTUs, 03 de 18 mil BTUs, 01 de 12 mil BTU), com limpeza e reposição de gás e inserção de 06 drenos para eliminar a água gerada por 06 aparelhos, utilizando-se de 06 canos de PVC de 25mm, além de instalação de 01 ar condicionado de 24 mil BTUs, usando para isso 100m de fio de 4mm. **Serviço** de manutenção elétrica na escola, com substituição de 32 bocais ressecados por bocais de louça e instalação de 15 tomadas e 15 lâmpadas de emergência, utilizando-se de 200 metros de fio de 2,5mm. **Serviço** de limpeza do forro da escola medindo aproximadamente 856m<sup>2</sup>, com dedetização e retirada de entulho. **Serviço** de Manutenção no Refeitório, com instalação de 10m x 3m de lona em vinil emborrachado, parafusado ao longo da cobertura, em uma peça de madeira de lei 4cm x 3cm x 10m, para evitar a ação do sol e da chuva e ter a possibilidade de usar o projetor no local. **Serviço** de Manutenção e Pequenos reparos na cobertura da escola com troca de 10 telhas de fibrocimento, medindo 2,44 x 1,10m, 8mm, para sanar as infiltrações da água da chuva. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos no sistema de Sirene da escola, com substituição de 2 sirenes danificadas e expansão do sistema de sirene acrescentando mais uma, com utilização de 260 metro de fio de 2,5mm.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CONCORRENTE		
				VICTOR A. LIMA COSTA	UDSON OLIVEIRA DA SILVA	M. W. G. MARTINS - ME
				V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
05	Serviço de manutenção em 15 condicionadores de ar, (08 de 24 mil BTUs, 03 de 30 mil BTUs, 03 de 18 mil BTUs, 01 de 12 mil BTU), com limpeza e reposição de gás e inserção de 06 drenos para eliminar a água gerada por 06 aparelhos, utilizando-se de 06 canos de PVC de 25mm, além de instalação de 01 ar condicionado de 24 mil BTUs, usando para isso 100m de fio de 4mm.	SERV.	01	4.500,00	7.200,00	7.100,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO LOTE DE MENOR PREÇO</b>						
De acordo com a competência que nos foi conferida através da Resolução nº 01, de 02/05/2023. Publicado no D.O.E. nº 13.528, de 08/05/2023 classificamos <i>pele critério de menor preço por lote</i> a empresa <b>VICTOR A. LIMA COSTA</b> , no lote, com o valor de R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).						
<b>PRAZO DE ENTREGA:</b>				<b>15 (CINCO) DIAS</b>		
<b>VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA:</b>				<b>60 (SESSENTA) DIAS</b>		
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>				<b>A VISTA</b>		

## MAPA COMPARATIVO DE PREÇO

**Modalidade:** CONVITE

**Nº:** 01/2023

**Data e hora de abertura:** 25/05/2023 às 08h00minh

**Objeto: Serviço** de manutenção e pequenos reparos em 02 bebedouros industriais com troca de três torneiras inox, 01 ventilador do motor, reposição de gás e limpeza geral. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos nas grades das janelas da escola, com substituição de 10 barras de ferro de 3/8 com 3m de comprimento, solda e pintura, utilizando-se de cimento para reajusta-las a parede. **Serviço** de manutenção no piso de uma sala, com instalação de 37,5m de lajotas. **Serviço** de manutenção no forro de uma sala, com substituição de 37,5m<sup>2</sup> de forro em PVC. **Serviço** de manutenção em 15 condicionadores de ar, (08 de 24 mil BTUs, 03 de 30 mil BTUs, 03 de 18 mil BTUs, 01 de 12 mil BTU), com limpeza e reposição de gás e inserção de 06 drenos para eliminar a água gerada por 06 aparelhos, utilizando-se de 06 canos de PVC de 25mm, além de instalação de 01 ar condicionado de 24 mil BTUs, usando para isso 100m de fio de 4mm. **Serviço** de manutenção elétrica na escola, com substituição de 32 bocais ressecados por bocais de louça e instalação de 15 tomadas e 15 lâmpadas de emergência, utilizando-se de 200 metros de fio de 2,5mm. **Serviço** de limpeza do forro da escola medindo aproximadamente 856m<sup>2</sup>, com dedetização e retirada de entulho. **Serviço** de Manutenção no Refeitório, com instalação de 10m x 3m de lona em vinil emborrachado, parafusado ao longo da cobertura, em uma peça de madeira de lei 4cm x 3cm x 10m, para evitar a ação do sol e da chuva e ter a possibilidade de usar o projetor no local. **Serviço** de Manutenção e Pequenos reparos na cobertura da escola com troca de 10 telhas de fibrocimento, medindo 2,44 x 1,10m, 8mm, para sanar as infiltrações da água da chuva. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos no sistema de Sirene da escola, com substituição de 2 sirenes danificadas e expansão do sistema de sirene acrescentando mais uma, com utilização de 260 metro de fio de 2,5mm.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CONCORRENTE		
				VICTOR A. LIMA COSTA	UDSON OLIVEIRA DA SILVA	M. W. G. MARTINS - ME
				V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
06	Serviço de manutenção elétrica na escola, com substituição de 32 bocais ressecados por bocais de louça e instalação de 15 tomadas e 15 lâmpadas de emergência, utilizando-se de 200 metros de fio de 2,5mm.	SERV.	01	1.800,00	3.000,00	3.100,00
07	Serviço de limpeza do forro da escola medindo aproximadamente 856m <sup>2</sup> , com dedetização e retirada de entulho.	SERV.	01	1.000,00	2.122,00	2.020,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.800,00</b>	<b>5.122,00</b>	<b>5.120,00</b>
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS DE MENOR PREÇO</b>						
De acordo com a competência que nos foi conferida através da Resolução nº 01, de 02/05/2023. Publicado no D.O.E. nº 13.528, de 08/05/2023 classificamos <i>pele critério de menor preço por lote</i> a empresa <b>VICTOR A. LIMA COSTA</b> , no lote, com o valor de R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).						
<b>PRAZO DE ENTREGA:</b>				<b>15 (CINCO) DIAS</b>		
<b>VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA:</b>				<b>60 (SESSENTA) DIAS</b>		
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>				<b>A VISTA</b>		

## MAPA COMPARATIVO DE PREÇO

Modalidade: CONVITE

Nº: 01/2023

Data e hora de abertura: 25/05/2023 às 08h00minh

**Objeto:** Serviço de manutenção e pequenos reparos em 02 bebedouros industriais com troca de três torneiras inox, 01 ventilador do motor, reposição de gás e limpeza geral. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos nas grades das janelas da escola, com substituição de 10 barras de ferro de 3/8 com 3m de comprimento, solda e pintura, utilizando-se de cimento para reajusta-las a parede. **Serviço** de manutenção no piso de uma sala, com instalação de 37,5m de lajotas. **Serviço** de manutenção no forro de uma sala, com substituição de 37,5m² de forro em PVC. **Serviço** de manutenção em 15 condicionadores de ar, (08 de 24 mil BTUs, 03 de 30 mil BTUs, 03 de 18 mil BTUs, 01 de 12 mil BTU), com limpeza e reposição de gás e inserção de 06 drenos para eliminar a água gerada por 06 aparelhos, utilizando-se de 06 canos de PVC de 25mm, além de instalação de 01 ar condicionado de 24 mil BTUs, usando para isso 100m de fio de 4mm. **Serviço** de manutenção elétrica na escola, com substituição de 32 bocais ressecados por bocais de louça e instalação de 15 tomadas e 15 lâmpadas de emergência, utilizando-se de 200 metros de fio de 2,5mm. **Serviço** de limpeza do forro da escola medindo aproximadamente 856m², com dedetização e retirada de entulho. **Serviço** de Manutenção no Refeitório, com instalação de 10m x 3m de lona em vinil emborrachado, parafusado ao longo da cobertura, em uma peça de madeira de lei 4cm x 3cm x 10m, para evitar a ação do sol e da chuva e ter a possibilidade de usar o projetor no local. **Serviço** de Manutenção e Pequenos reparos na cobertura da escola com troca de 10 telhas de fibrocimento, medindo 2,44 x 1,10m, 8mm, para sanar as infiltrações da água da chuva. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos no sistema de Sirene da escola, com substituição de 2 sirenes danificadas e expansão do sistema de sirene acrescentando mais uma, com utilização de 260 metro de fio de 2,5mm.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CONCORRENTE		
				VICTOR A. LIMA COSTA	UDSON OLIVEIRA DA SILVA	M. W. G. MARTINS - ME
				V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
08	Serviço de Manutenção no Refeitório, com instalação de 10m x 3m de lona em vinil emborrachado, parafusado ao longo da cobertura, em uma peça de madeira de lei 4cm x 3cm x 10m, para evitar a ação do sol e da chuva e ter a possibilidade de usar o projetor no local.	SERV.	01	1.400,00	3.800,00	3.902,00
09	Serviço de Manutenção e Pequenos reparos na cobertura da escola com troca de 10 telhas de fibrocimento, medindo 2,44 x 1,10m, 8mm, para sanar as infiltrações da água da chuva.	SERV.	01	1.400,00	2.000,00	2.048,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.950,00</b>
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS DE MENOR PREÇO</b>						
De acordo com a competência que nos foi conferida através da Resolução nº 01, de 02/05/2023. Publicado no D.O.E. nº 13.528, de 08/05/2023 classificamos <i>pele critério de menor preço por lote</i> a empresa <b>VICTOR A. LIMA COSTA</b> , no lote, com o valor de R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).						
<b>PRAZO DE ENTREGA:</b>				<b>15 (CINCO) DIAS</b>		
<b>VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA:</b>				<b>60 (SESSENTA) DIAS</b>		
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>				<b>A VISTA</b>		

## MAPA COMPARATIVO DE PREÇO

**Modalidade:** CONVITE

**Nº:** 01/2023

**Data e hora de abertura:** 25/05/2023 às 08h00minh

**Objeto: Serviço** de manutenção e pequenos reparos em 02 bebedouros industriais com troca de três torneiras inox, 01 ventilador do motor, reposição de gás e limpeza geral. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos nas grades das janelas da escola, com substituição de 10 barras de ferro de 3/8 com 3m de comprimento, solda e pintura, utilizando-se de cimento para reajusta-las a parede. **Serviço** de manutenção no piso de uma sala, com instalação de 37,5m de lajotas. **Serviço** de manutenção no forro de uma sala, com substituição de 37,5m<sup>2</sup> de forro em PVC. **Serviço** de manutenção em 15 condicionadores de ar, (08 de 24 mil BTUs, 03 de 30 mil BTUs, 03 de 18 mil BTUs, 01 de 12 mil BTU), com limpeza e reposição de gás e inserção de 06 drenos para eliminar a água gerada por 06 aparelhos, utilizando-se de 06 canos de PVC de 25mm, além de instalação de 01 ar condicionado de 24 mil BTUs, usando para isso 100m de fio de 4mm. **Serviço** de manutenção elétrica na escola, com substituição de 32 bocais ressecados por bocais de louça e instalação de 15 tomadas e 15 lâmpadas de emergência, utilizando-se de 200 metros de fio de 2,5mm. **Serviço** de limpeza do forro da escola medindo aproximadamente 856m<sup>2</sup>, com dedetização e retirada de entulho. **Serviço** de Manutenção no Refeitório, com instalação de 10m x 3m de lona em vinil emborrachado, parafusado ao longo da cobertura, em uma peça de madeira de lei 4cm x 3cm x 10m, para evitar a ação do sol e da chuva e ter a possibilidade de usar o projetor no local. **Serviço** de Manutenção e Pequenos reparos na cobertura da escola com troca de 10 telhas de fibrocimento, medindo 2,44 x 1,10m, 8mm, para sanar as infiltrações da água da chuva. **Serviço** de manutenção e pequenos reparos no sistema de Sirene da escola, com substituição de 2 sirenes danificadas e expansão do sistema de sirene acrescentando mais uma, com utilização de 260 metro de fio de 2,5mm.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CONCORRENTE		
				VICTOR A. LIMA COSTA	UDSON OLIVEIRA DA SILVA	M. W. G. MARTINS - ME
				V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
10	Serviço de manutenção e pequenos reparos no sistema de Sirene da escola, com substituição de 2 sirenes danificadas e expansão do sistema de sirene acrescentando mais uma , com utilização de 260 metro de fio de 2,5mm.	SERV.	01	1.300,00	1.955,00	1.900,00
11						
<b>TOTAL</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.955,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS DE MENOR PREÇO</b>						
De acordo com a competência que nos foi conferida através da Resolução nº 01, de 02/05/2023. Publicado no D.O.E. nº 13.528, de 08/05/2023 classificamos <i>pele critério de menor preço por lote</i> a empresa <b>VICTOR A. LIMA COSTA</b> , no lote, com o valor de R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).						
<b>PRAZO DE ENTREGA:</b>				<b>15 (CINCO) DIAS</b>		
<b>VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA:</b>				<b>60 (SESSENTA) DIAS</b>		
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>				<b>A VISTA</b>		