

**ESCOLA DR. VALÉRIO CALDAS DE MAGALHÃES**

**MAPA COMPARATIVO DE PREÇO**

**Modalidade:** CONVITE

**Nº:** 07/2021

**Data e hora de abertura:** 22/10/2021 às 08h00minh

**Objeto:** Serviço de manutenção e ampliação da iluminação externa da escola com instalação de 4 refletores e substituição da fiação da bomba d'água do poço até a caixa de distribuição com uso de 80 metros de fios de 6mm e uma chave de partida da bomba com control box. Serviço de manutenção hidráulica com instalação de 02 pias nos banheiros acessíveis, 04 pias em pontos diferentes da escola, com 04 torneiras inox com fechamento automático, utilizando-se de 54m de tubo de PVC de 40 mm, 72 m de tubo de PVC de 20 mm, 12 joelhos (09 de 40 mm e os 03 de 20 mm), 06 conexões T (03 de 20 mm e 03 de 40 mm), 04 sifões e luvas soldáveis. Serviço de manutenção na caixa de proteção da bomba d'água em alvenaria (80cm x80cm x1m) com reposição de tijolos, ferro e novos traços de cimento. Serviço de manutenção no muro com reforço da proteção em madeira que divide a escola da parada de moto taxi, com substituição de 52 tabuas de (2,5cm) e 2 dúzias de peças (3/2 cm por 2,5 m).

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CONCORRENTE		
				U.R ARAUJO FIGUEIREDO	F & E CONSTRUTORA LTDA	VICTOR A. LIMA COSTA
				V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
<b>01</b>	Serviço de manutenção e ampliação da iluminação externa da escola com instalação de 4 refletores e substituição da fiação da bomba d'água do poço até a caixa de distribuição com uso de 80 metros de fios de 6mm e uma chave de partida da bomba com control box.	SERV.	01	R\$:1.250,00	R\$:1.760,20	R\$:1000,00
<b>02</b>	Serviço de manutenção hidráulica com instalação de 02 pias nos banheiros acessíveis, 04 pias em pontos diferentes da escola, com 04 torneiras inox com fechamento automático, utilizando-se de 54m de tubo de PVC de 40 mm, 72 m de tubo de PVC de 20 mm, 12 joelhos (09 de 40 mm e os 03 de 20 mm), 06 conexões T (03 de 20 mm e 03 de 40 mm), 04 sifões e luvas soldáveis.	SERV.	01	R\$:2.200,00	R\$:1.340,60	R\$:1200,00
<b>03</b>	Serviço de manutenção na caixa de proteção da bomba d'água em alvenaria (80cm x80cm x1m) com reposição de tijolos, ferro e novos traços de cimento.	SERV.	01	R\$:400,00	R\$:900,00	R\$:400,00
<b>04</b>	Serviço de manutenção no muro com reforço da proteção em madeira que divide a escola da parada de moto taxi, com substituição de 52 tabuas de (2,5cm) e 2 dúzias de peças (3/2 cm por 2,5 m).	SERV.	01	R\$:650,93	R\$:989,50	R\$:1.358,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.500,93</b>	<b>4.990,30</b>	<b>3.958,00</b>
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS DE MENOR PREÇO GLOBAL</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
De acordo com a competência que nos foi conferida através da Resolução nº 01, de 17/09/2021. Publicado no D.O.E. nº 13.131, de 21/09/2021 classificamos <i>pele critério de menor preço por lote</i> A empresa <b>VICTOR A. LIMA COSTA</b> , com o valor de R\$ 3.958,00 (três mil novecentos e cinquenta e oito reais).						
<b>PRAZO DE ENTREGA:</b>				<b>15 (CINCO) DIAS</b>		
<b>VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA:</b>				<b>60 (SESSENTA) DIAS</b>		
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>				<b>A VISTA</b>		