ESCOLA PRESBITERIANA DE CRUZEIRO DO SUL

MAPA COMPARATIVO DE PREÇO

Modalidade: CARTA CONVITE N°: 05/2021

Data e hora de abertura: 03/09/2021 ÀS 09HS30min

Objeto: Serviço de manutenção nas salas 09 e 10, com reparos nas estruturas em aço com cobertura em alumínio resistente utilizadas para evitar a entrada de água pelas janelas, Serviço de manutenção no forro de PVC dos banheiros masculinos e femininos da escola, com reposição de 02 alçapões com moldura em madeira, medindo 30cm x 30cm, serviço de manutenção na cerca da escola medindo 5,52 m, com a utilização de ripas e esteios, serviço de manutenção na calçada da escola medindo 64,40 m, com reposição de tijolos e traços de cimento, serviço de pintura das paredes dos corredores medindo 210m, serviço de manutenção na sala 09, com a substituição de 02 janelas em madeira medindo 1,30 de largura por 1,40 de cumprimento com troca de aduelas e vistas e reposição de ferrolhos e fechaduras com a fixação de 02 peças de granito na parte inferior para evitar entrada de água, serviço de manutenção em 02 condicionadores de ar Split de 18.000 BTUS, marca Consul com limpeza e reposição de gás, serviço de manutenção em uma caixa de gordura em alvenaria, com limpeza, reposição de tijolos e novos traços de reboco, serviço de manutenção e pequenos reparos no telhado de 03 salas de aula, da biblioteca e refeitório, com troca de 20 telhas de fibrocimento danificadas, serviço de manutenção no muro da escola, com chapiscado de cimento e pintura de uma área compreendendo 213,7 m, serviço de limpeza e roçagem do quintal da escola parte de fora do muro, ao lado da secretaria e ao redor das salas de aula 07 e 08 com retirada de entulhos, serviço de manutenção hidráulica nos banheiros da escola (feminino, masculino e adaptado para cadeirantes), com reparos para interromper vazamentos, serviço de manutenção de 03 grades medindo 4,80 m e dois portões medindo 9,90 m, com lixamento, lubrificação pintura e troca de rolimã, para atender as necessidades da Escola Estadual Presbiteriana de Cruzeiro do Sul.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CONCORRENTES		
				F & E Construtora	M.W.G. Martins	Victor A. Lima
				LTDA		Costa
				P. Total	P. Total	P. Total

01	Serviço de manutenção nas salas 09 e 10, com reparos nas estruturas em aço com cobertura em alumínio resistente utilizadas para evitar a	Und.	1	1.732,60	1.900,00	1.730,00		
VI	entrada de água pelas janelas.							
02	Serviço de manutenção no forro de PVC dos banheiros masculinos e femininos da escola, com reposição de 02 alçapões com moldura em madeira, medindo 30cm x 30cm.	Und	1	289,60	380,00	285,00		
03	Serviço de manutenção na cerca da escola medindo 5,52 m, com a utilização de ripas e esteios.	Und.	1	912,49	600,00	500,00		
04	Serviço de manutenção na calçada da escola medindo 64,40 m, com reposição de tijolos e traços de cimento.	Und.	1	2.737,59	2.735,00	3.900,00		
05	Serviço de pintura das paredes dos corredores medindo 210m.	Und.	1	1.397,20	1.500,00	1.328,00		
06	Serviço de manutenção na sala 09, com a substituição de 02 janelas em madeira medindo 1,30 de largura por 1,40 de cumprimento com troca de aduelas e vistas e reposição de ferrolhos e fechaduras com a fixação de 02 peças de granito na parte inferior para evitar entrada de água.	Und.	1	1.322,10	2.300,00	1.320,00		
07	Serviço de manutenção em 02 condicionadores de ar Split de 18.000 BTUS, marca Consul com limpeza e reposição de gás.	Und.	2	1.363,20	398,00	1.000,00		
08	Serviço de manutenção em uma caixa de gordura em alvenaria, com limpeza, reposição de tijolos e novos traços de reboco	Und.	1	903,40	200,00	160,00		
09	Serviço de manutenção e pequenos reparos no telhado de 03 salas de aula, da biblioteca e refeitório, com troca de 20 telhas de fibrocimento danificadas.	Und.	1	816,00	815,00	1.600,00		
10	Serviço de manutenção no muro da escola, com chapiscado de cimento e pintura de uma área compreendendo 213,7 m	Und.	1	780,50	778,00	1.700,00		
11	Serviço de limpeza e roçagem do quintal da escola parte de fora do muro, ao lado da secretaria e ao redor das salas de aula 07 e 08 com retirada de entulhos.	Und.	2	705,80	500,00	400,00		
12	Serviço de manutenção hidráulica nos banheiros da escola (feminino, masculino e adaptado para cadeirantes), com reparos para interromper vazamentos.	Und.	1	429,99	450,00	376,50		
13	Serviço de manutenção de 03 grades medindo 4,80 m e dois portões medindo 9,90 m, com lixamento, lubrificação pintura e troca de rolimã.	Und.	1	1.523,40	800,00	720,00		
Valor total dos itens:			14.913,87	13.356,00	15.019,50			
Valor total dos itens de menor preço:				0,00	5.124,00	6.819,50		
PRAZO DE ENTREGA:						15 dias		
VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA:						60 dias		
FORMA DE PAGAMENTO:					A vista			
Cruzeiro do Sul - Acre, 09 de setembro de 2021.								